




SERVICE INFO – FAG 0028



Inelul pentru senzorul ABS este disponibil ca accesoriu

Producător:	DAF SAF
Nr. identificare piesă:	
Rulment de roată (RIU):	566074.H195 566834.H195 570530.H195
Inel pentru ABS	434 0497 10 434 0498 10



Inelul pentru senzorul ABS 434 0497 10 cu sculă specială de montaj

Atunci când se schimbă un rulment de roată la vehicule echipate cu ABS, nu este neapărat nevoie să se înlocuiască inelul pentru senzor. Însă dacă inelul pentru senzorul ABS este deteriorat, acesta trebuie înlocuit.

Datorită faptului că unitățile inserabile de reparație (RIU) menționate mai sus pot fi montate și pe vehicule care nu sunt echipate cu ABS, Schaeffler Automotive Aftermarket nu include în pachet un inel pentru senzorul ABS.

În cazul în care se execută o reparație la un vehicul care este echipat cu ABS – pentru care este necesar inelul pentru senzor – acesta poate fi comandat separat ca accesoriu. Inelele pentru senzorii ABS sunt înscrise ca accesorii atât în cataloagele pe suport de hârtie, cât și în cele digitale.



Inel pentru senzorul ABS 434 0498 10

ABS sensor ring	Repair Insert Unit (RIU) (Seturilor butuc)
434 0497 10	570530.H195
434 0498 10	566074.H195 566834.H195

Respectați specificațiile producătorului autovehiculului!

