



**FAG**

## INFORMACIÓN DE SERVICIO



# Anillo sensor ABS disponible como accesorio

Fabricante: DAF  
SAF

N.º de artículo:  
Rodamiento de rueda (RIU):  
566074.H195  
566834.H195  
570530.H195

Anillo ABS: 434 0497 10  
434 0498 10



Anillo sensor ABS 434 0497 10 con herramienta especial para montar a presión

En caso de un cambio de rodamiento de rueda, no debe sustituirse necesariamente el anillo sensor ABS en vehículos con ABS. Sin embargo, debe sustituirse si está dañado.

Como los Rodamientos de buje compacto (RIU) mencionadas anteriormente también se pueden montar en vehículos sin ABS, Schaeffler Automotive Aftermarket las suministra sin anillo sensor ABS.

Si se realiza una reparación del rodamiento de rueda en un vehículo con ABS y se necesita para ello el anillo sensor, se puede solicitar este por separado en caso necesario como accesorio. Los anillos sensores ABS se ofrecen como accesorio en nuestros catálogos en papel y digitales.



Anillo sensor ABS 434 0498 10

| Anillo sensor ABS | Rodamientos de buje compacto (RIU) |
|-------------------|------------------------------------|
| 434 0497 10       | 570530.H195                        |
| 434 0498 10       | 566074.H195<br>566834.H195         |

¡Observar las indicaciones del fabricante del vehículo!

Schaeffler Iberia S.L.U.  
Ctra. Burgos – NI, Km. 31,100  
Polígono Industrial Sur  
28750 San Agustín de Guadalix, Madrid, España  
Teléfono: +34 91 658 66 86  
Fax: +34 91 658 66 81  
www.schaeffler-aftermarket.es

