




FAG

SERVICE INFO – FAG 0028



Az ABS szenzorgyűrűk tartozékként kaphatók

Gyártó:	DAF SAF
Cikksz.:	
Kerékcsapágy (RIU):	566074.H195 566834.H195 570530.H195
ABS-gyűrű:	434 0497 10 434 0498 10



ABS szenzorgyűrű 434 0497 10 célszámmal a felsajtoláshoz

Az ABS-sel szerelt járműveknél egy kerékcsapágy-cserénél nem feltétlenül szükséges az ABS szenzorgyűrűt kicserélni. Azonban ha megsérült, feltétlenül ki kell cserélni.

Mivel a fent felsorolt Repair Insert Unit-ot (RIU) az ABS nélküli járművekbe is be lehet szerelni, ezért a Schaeffler Automotive Aftermarket ezt ABS szenzorgyűrű nélkül szállítja.

Amennyiben a kerékcsapágy javítását egy ABS-sel szerelt járműnél kell végrehajtani és ahhoz szükséges a szenzorgyűrű, akkor szükség esetén azt tartozékként külön meg lehet rendelni. Úgy a papír alapú katalógusunkban, mint a digitális katalógusmédiában az ABS szenzorgyűrű tartozékként szerepel.



ABS szenzorgyűrű 434 0498 10

ABS szenzorgyűrű	Repair Insert Unit (RIU)
434 0497 10	570530.H195
434 0498 10	566074.H195 566834.H195

Ügyeljenek a jármű gyártójának előírásaira!

FAG 0028

