



FAG

SERVICE INFO – FAG 0028



ABS-sensorring tilgjengelig som tilbehør

Produsent: DAF
SAF

Artikkel nr.:
Hjullager (RIU): 566074.H195
566834.H195
570530.H195

ABS-ring: 434 0497 10
434 0498 10



ABS-sensorring 434 0497 10 med spesielt monteringsverktøy

Ved utskifting av et hjullager på kjøretøy med ABS, er det ikke absolutt nødvendig å skifte ut sensorringen. Men hvis ABS-sensorringen er skadet, må den skiftes ut.

Ettersom reservedelsinnsatsene (RIU) som er oppført ovenfor, også kan monteres på kjøretøy uten ABS, inneholder ikke pakken fra Schaeffler Automotive Aftermarket noen sensorring.

Ved reparasjon av hjullager på kjøretøy med ABS er sensorringen påkrevd, og den kan da bestilles separat som tilbehør. ABS-sensorringene står oppført under tilbehør både i den trykte og den digitale katalogen.



ABS-sensorring 434 0498 10

ABS-sensorring:	Reservedelsinnsats (RIU)
434 0497 10	570530.H195
434 0498 10	566074.H195 566834.H195

Merk deg kjøretøyprodusentens spesifikasjoner!