



FAG

SERVICE INFO – FAG 0028



Pierścień ABS jest dostępny oddzielnie

Producenci: DAF
SAF

Nr części
Kompaktowy zestaw
naprawczy (RIU): 566074.H195
566834.H195
570530.H195

Pierścień ABS: 434 0497 10
434 0498 10



Pierścień ABS nr 434 0497 10 wraz z pierścieniem montażowym

Podczas wymiany łożyska koła w samochodach wyposażonych w układ antypoślizgowy, nie zawsze konieczna jest wymiana pierścienia ABS. Jeżeli jednak jest uszkodzony, należy go wymienić.

Ze względu na fakt iż, samochody wymienione powyżej nie zawsze są wyposażone w układy antypoślizgowe, to Schaeffler Automotive Aftermarket nie dodaje pierścienia do każdego zestawu łożyska.

Jeżeli musi być on wymieniony, można zamówić pierścień ABS oddzielnie. Pierścienie ABS są umieszczone zarówno na listach katalogów drukowanych jak i elektronicznych.



Pierścień ABS 434 0498 10

Pierścień ABS	Repair Insert Unit (RIU)
434 0497 10	570530.H195
434 0498 10	566074.H195 566834.H195

Należy stosować się do zaleceń producenta pojazdu!

Dodatkowe informacje:

Schaeffler Polska Sp. z o.o.
aaminfo.pl@schaeffler.com
www.schaeffler-aftermarket.pl
www.repxpert.pl

FAG 0028



SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET