



FAG

SERVICE INFO – FAG 0028




Prstenec pre senzor ABS sa dodáva ako príslušenstvo

Výrobca: DAF
SAF

Obj. č.:
Ložisko kolesa (RIU): 566074.H195
566834.H195
570530.H195

ABS-krúžok: 434 0497 10
434 0498 10



Prstenec pre senzor ABS 434 0497 10 so špeciálnym nástrojom pre nalisovanie

Pri výmene ložiska kolesa nie je v prípade vozidiel s ABS bezpodmienečne nutné vymieňať aj prstenec pre senzor ABS. Pokiaľ je však poškodený, musí byť vymenený.

Pretože možno vyššie uvedené jednotky Repair Insert Unit (RIU) montovať aj vo vozidlách bez ABS, dodáva Schaeffler Automotive Aftermarket tieto jednotky bez prstencov pre senzor ABS.

V prípade, že sa vykoná oprava ložiska kolesa na vozidle s ABS a je k tomu potrebný prstenec pre senzor, možno ho objednať samostatne ako príslušenstvo. Prstence pre senzor ABS sú ako príslušenstvo uvedené tak v našom papierovom katalógu, ako aj v digitálnych mediálnych katalógoch.



Prstenec pre senzor ABS 434 0498 10

Prstenec senzorov pre ABS	Repair Insert Unit (RIU) (opravné súpravy náboja kolesa)
434 0497 10	570530.H195
434 0498 10	566074.H195 566834.H195

Dbajte na pokyny výrobcu vozidla!

Hotline: +420 602 240 554
Telefón: +420 267 298 601-7
E-mail: aftermarket.cz@schaeffler.com
www.schaeffler-aftermarket.com



SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET