



FAG

SERVICE INFO – FAG 0032



Truck Hub Unit (THU) (Modul Axe Camion)

Respectați orientarea la montaj

Producător: DAF, Iveco, MAN, Mercedes-Benz, Scania, Dana, Gigant

Nr. identificare piesă: 805003CA.H195
805011C
805012.06.H195
805092.07
571762.01.H195
803194.26
805003A.H195

Ansamblurile de rulmenți enumerate mai sus trebuie să fie orientate corect la montaj. Chiar dacă acest lucru este determinat de forma pivotului și de cea a inelului interior al rulmentului din ABC, se furnizează și prezentul buletin informativ de service pentru a oferi clarificări suplimentare.



Fig 1: Ansamblul butucului de camion (ABC) cu inel de etanșare (stânga) și muchie teșită (dreapta) pe inelul interior de susținere.

Principala diferență poate fi văzută pe inelul interior al rulmentului. Unele ansambluri de rulmenți au un inel O (Fig. 2) pe suprafața interioară, în timp ce altele au o muchie teșită sau rotunjită (Fig. 3). În tabelul următor este prezentată lista caracteristicilor și se specifică orientarea ansamblurilor de rulmenți la montaj.



Fig 2: Ansamblul butucului de camion cu inel O




Fig 3: Ansamblul butucului de camion cu muchie teșită

Număr articol	Caracteristica / orientarea la montaj
805003CA.H195 805011C 805012.06.H195 805092.07	Inel O / suprafețe interioare
571762.01.H195 803194.26 805003A.H195	Muchie teșită / suprafețe interioare

Respectați specificațiile producătorului autovehiculului!

Doriți mai mult? Noi vă putem ajuta!

SC Schaeffler Romania SRL
HOTLINE: +40 268 505 200
aftermarket.ro@schaeffler.com
www.schaeffler-aftermarket.com

FAG 0032



SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET