



FAG

SERVICE INFO



Truck Hub Unit (THU)

Einbaurichtung beachten

Hersteller: DAF, Iveco, MAN,
Mercedes-Benz, Scania
Dana, Gigant

Art.-Nr.: 805003CA.H195
805011C / 805011.03.H195
805012.06.H195
805092.07 / 805092.07.H195
571762.01.H195
803194.26 / 803194.26.H195
805003A.H195



Bild 1: Truck Hub Unit mit Dichtring (links) bzw. Kantenkürzung (rechts) am Lagerinnenring

Bei den oben genannten Lagereinheiten ist auf die Einbaurichtung zu achten. Diese ergibt sich zwar aufgrund der Form des Achzapfens und des Lagerinnenrings der THU, soll aber zum besseren Verständnis in dieser Service Info verdeutlicht werden.

Der entscheidende Unterschied ist am Lagerinnenring zu erkennen. An einigen Lagereinheiten befindet sich an der Innenseite ein O-Ring (Bild 2), während bei den anderen Lagern an dieser Stelle eine sogenannte Kantenkürzung/Kantenrundung (Bild 3) erkennbar ist. Die folgende Tabelle zeigt das Merkmal sowie die Einbaurichtung der Lagereinheiten auf.



Bild 2: Truck Hub Unit mit O-Ring




Bild 3: Truck Hub Unit mit Kantenkürzung

Artikelnummer	Merkmal / Einbaurichtung
805003CA.H195 805011C / 805011.03.H195 805012.06.H195 805092.07 / 805092.07.H195	O-Ring / zeigt nach innen
571762.01.H195 803194.26 / 803194.26.H195 805003A.H195	Kantenkürzung / zeigt nach innen

Angaben des Fahrzeugherstellers beachten!

Mehr Werkstattwissen unter:

www.repxpert.de

Schaeffler REPXPERT Service Center: 00800 1 753-3333*

*kostenfreie Rufnummer, Mo.–Fr. von 8.00–17.00 Uhr



FAG



SCHAEFFLER
REP>XPERT