



# FAG

## SERVICE INFO – FAG 0032



# Truck Hub Unit (THU) (pyörännapayksiköt)

## Ota huomioon oikea asennussuunta

Autonvalmistajat: DAF, Iveco, MAN, Mercedes-Benz, Scania, Dana, Gigant

Tuotenumero: 805003CA.H195  
805011C  
805012.06.H195  
805092.07  
571762.01.H195  
803194.26  
805003A.H195



Kuva 1: Truck Hub Unit (pyörän navan laakeriysikkö) tiivisterenkaalla (vasemmalla) tai pyörästetyllä reunalla (oikealla) laakerin sisärenkaassa


Edellä esitetyissä laakeriysiköissä on otettava huomioon oikea asennussuunta. Se tosin käy ilmi myös akselin ja THU:n laakerin sisärenkaan muodosta, mutta selkeyden vuoksi se on selvitetty näissä huoltotiedoissa.

Olenainen ero on laakerin sisärenkaassa. Joidenkin laakeriysikköjen sisäreunassa on O-rengas (kuva 2), toisissa laakeriysiköissä on tällä paikalla viistetty / pyörästetty reuna (kuva 3). Seuraavassa taulukossa on esitetty laakeriysikköjen ominaisuudet ja asennussuunta.



Kuva 2: Truck Hub Unit (pyörän navan laakeriysikkö) O-renkaalla

| Tuotenumero                                             | Ominaisuudet/asennussuunta   |
|---------------------------------------------------------|------------------------------|
| 805003CA.H195<br>805011C<br>805012.06.H195<br>805092.07 | O-rengas/sisäänpäin          |
| 571762.01.H195<br>803194.26<br>805003A.H195             | Pyörästetty reuna/sisäänpäin |



Kuva 3: Truck Hub Unit (pyörän navan laakeriysikkö) pyörästetyllä reunalla

Noudata ajoneuvon valmistajan ohjeita!

**Haluatko tietää enemmän? Voimme auttaa!**

Schaeffler Finland OY  
Tel. +358 (0)207 36 6204  
Fax +358 (0)207 36 6205  
info.fi@schaeffler.com  
www.schaeffler.fi

FAG 0032



**SCHAEFFLER**  
AUTOMOTIVE AFTERMARKET