



FAG

SERVICE INFO – FAG 0032



Truck Hub Unit (THU)

Vegye figyelembe a beépítés irányát

Gyártó: DAF, Iveco, MAN, Mercedes-Benz, Scania, Dana, Gigant

Cikksz.: 805003CA.H195
805011C
805012.06.H195
805092.07
571762.01.H195
803194.26
805003A.H195

A fent nevezett csapágyegységnél ügyeljen a beszerelés irányára. Igaz, hogy az adja magát a tengelycsok formájából és a THU csapágy belső gyűrűjéből, de a jobb megértés érdekében jelen Szerviz infóban ezt jobban elmagyarázzuk.



1. ábra: Truck Hub Unit tömítőgyűrűvel (balra) ill. leélezés csökkentése (jobbra) a csapágy külső gyűrűjén


A döntő különbség a csapágy belső gyűrűjén ismerhető fel. Néhány csapágyegységen a belső oldalon egy O-gyűrű található (2. ábra), mialatt a többi csapágyonál ezen a helyen egy úgynevezett leélezés csökkentés/élkerekítés (3. ábra) látható.

A következő táblázat mutatja a jellemzőket valamint a csapágyegység beszerelési irányát.

Cikkszám	Jellemző / beszerelés iránya
805003CA.H195 805011C 805012.06.H195 805092.07	O-gyűrű / befelé mutat
571762.01.H195 803194.26 805003A.H195	Leélezés csökkentése / befelé mutat



2. ábra: Truck Hub Unit O-gyűrűvel



3. ábra: Truck Hub Unit leélezés csökkentéssel

Ügyeljen a jármű gyártójának előírásaira!

Többet szeretne? Tudunk segíteni!

www.RepXpert.com

Service Center - Szerviz Központ: 00800 1 753-3333*

* díjmentes telefonszám, H-P: 8.00–17.00 óra között

www.schaeffler-aftermarket.com

FAG 0032



FAG



SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET