



FAG

SERVICE INFO – FAG 0033



Diferențe vizuale - Inelele pentru senzorii ABS

Se va ține cont de diferitele modele de butuci de roată

Producător: DAF
 Nr. identificare piesă RIU (Seturilor butuc): 566283.01.H195
 Nr. de reper al inelelor pentru senzorii ABS: 434 0579 10
 434 0580 10




La DAF se folosesc doi butuci de roată diferiți în care se poate monta ansamblul rulmentului de roată (RIU) cu numărul de reper 566283.01.H195.

Reperul nr. 434 0579 10 se potrivește la noul model de butuc de roată

În cei doi butuci diferinți de roată se folosesc însă inele diferite pentru senzorii ABS. Atunci când se înlocuiește inelul senzorului ABS, este important să se identifice diferențele vizuale pentru a atribui inelul corect butucului corect.

Tabelul de mai jos prezintă caracteristicile de identificare ale celor două inele de senzori ABS:

Butucul de roată	Nr. identificare piesă RIU (Repair Insert Unit) (Seturilor butuc)	Nr. identificare piesă DAF Inel pentru ABS	Nr. identificare piesă FAG Inel pentru ABS
model vechi	566283.01.H195	1805823	434 0580 10
nou design	566283.01.H195	1805824	434 0579 10



Inelul de ABS cu nr. de reper 434 0580 10 se potrivește la vechiul model de butuci de roată

Respectați specificațiile producătorului autovehiculului!

Doriți mai mult? Noi vă putem ajuta!

SC Schaeffler Romania SRL
 HOTLINE +40 268 505 200
 aftermarket.ro@schaeffler.com
 www.schaeffler-aftermarket.com

FAG 0033



SCHAEFFLER

REP>XPERT