



FAG

SERVICE INFO – FAG 0033



Optické rozdíly - senzorů prstenců ABS

Všimněte si různého provedení nábojů kol

Výrobce: DAF

Obj. č. RIU

(Repair Insert Unit) (opravná sada náboje kola):

566283.01.H195

Obj. č. senzorů

prstenců ABS: 434 0579 10

434 0580 10




U vozidla DAF se používají dva různé náboje kol, ve kterých jsou namontovány jednotky ložiska kola (RIU) s objednacím číslem 566283.01.H195.

Příslušné prstence pro snímače ABS se pro tyto náboje kol liší. Pokud mají být vyměněny, je důležité si uvědomit optické rozdíly a pro tyto účely je správně přiřadit.

Objednací číslo 434 0579 10 je vhodné pro náboje nového provedení

Následující tabulka ukazuje přiřazení prstenců senzorů ABS:

Náboj kola	Obj. č. RIU (Repair Insert Unit) (opravná sada náboje kola)	Obj. č. DAF Prstenec senzoru ABS	Obj. č. FAG Prstenec senzoru ABS
Staré provedení	566283.01.H195	1805823	434 0580 10
Nové provedení	566283.01.H195	1805824	434 0579 10



Prstenec senzoru ABS s objednacím číslem 434 0580 10 je vhodný pro náboje kol ve starém provedení

Dbejte na pokyny výrobce vozidla!

Chcete vědět víc? Můžeme vám pomoci!

Schaeffler CZ s.r.o.

Tel. +420 267 298 601-7

Hotline +420 602 240 554

aftermarket.cz@schaeffler.com

www.schaeffler-aftermarket.cz

FAG 0033