



FAG

INFORMACIÓN DE SERVICIO



Diferencias visuales de los anillos sensores ABS

Se deben tener en cuenta los diferentes modelos de cubo de rueda

Fabricante: DAF
 Nº de artículo RIU (Repair Insert Unit): 566283.01.H195
 Nº de artículo de los anillos sensores ABS: 434 0579 10
 434 0580 10




En DAF se utilizan dos cubos de rueda diferentes, en los que se puede montar la unidad de rodamiento de rueda (RIU) con el nº de artículo 566283.01.H195.

El número de artículo 434 0579 10 es adecuado para el cubo de rueda del modelo nuevo

Sin embargo, el anillo sensor ABS correspondiente es diferente en los dos cubos de rueda. Si se tuviera que sustituir, es importante reconocer las diferencias visuales para asignarlo correctamente.

La siguiente tabla muestra la asignación de los dos anillos sensores ABS:

Cubo de rueda	Nº de artículo RIU (Repair Insert Unit)	Nº de artículo DAF Anillo ABS	Nº de artículo FAG Anillo ABS
Modelo antiguo	566283.01.H195	1805823	434 0580 10
Modelo nuevo	566283.01.H195	1805824	434 0579 10



El anillo ABS con el número de artículo 434 0580 10 es adecuado para cubos de rueda del modelo antiguo

¡Observar las indicaciones del fabricante del vehículo!

Schaeffler Iberia S.L.U.
 Ctra. Burgos – NI, Km. 31,100
 Polígono Industrial Sur
 28750 San Agustín de Guadalix, Madrid, España
 Teléfono: +34 91 658 66 86
 Fax: +34 91 658 66 81
 www.schaeffler-aftermarket.es



SCHAEFFLER

REP>XPERT