



FAG



SERVICE INFO – FAG 0033

הבדלים ויזואליים – טבעות חיישני ABS

שים לב להבדלי העיצוב והתכנון של טבורי הגלגל



מק"ט – 10 434 0579 מתאים לטבור הגלגל מהסוג שהוא בעל העיצוב החדש


יצרן:	DAF
מק"ט RIU (יחידת הכנסה לצורך תיקון):	566283.01.H195
מק"ט טבעות חיישן ABS:	434 0579 10 434 0580 10

ברכבי DAF משתמשים בשני סוגים של טבורי גלגל אשר עליהם ניתן לבצע את התקנת יחידת ההכנסה לצורך תיקון (RIU) מק"ט – 566283.01.H195.

על שני טבורי הגלגל השונים מותקנות טבעות חיישן ABS שונות, למרות זאת. כאשר מחליפים את טבעות חיישן ה-ABS חשוב לזהות בבדיקה ויזואלית את ההבדלים בניהם על מנת להתאים את הטבעת הנכונה אל טבור הגלגל הנכון.

הטבלה שלהלן מציגה את המאפיינים הויזואליים של שתי טבעות חיישן ה-ABS:

טבור גלגל	מק"ט RIU (יחידת הכנסה לצורך תיקון)	מק"ט DAF טבעת ABS	מק"ט FAG טבעת ABS
עיצוב ישן	566283.01.H195	1805823	434 0580 10
עיצוב חדש	566283.01.H195	1805824	434 0579 10



טבעת חיישן ה-ABS מק"ט – 10 434 0580 מתאימה לטבור גלגל מהעיצוב הישן

שים לב יש לוודא קיום הנחיות יצרן הרכב בנושא זה!

רוצים לדעת יותר?

צלצלו: 972-4-8114146

או במייל: Zafirir.egozi@schaeffler.com

www.schaeffler-aftermarket.com

FAG 0033