



FAG

SERVICE INFO – FAG 0033



Szemmel látható különbségek – ABS – szenzorgyűrűk

Ügyeljen az eltérő kerékagykivitelekre

Gyártó: DAF
Cikksz. RIU
(Repair Insert
Unit): 566283.01.H195
ABS-
szenzorgyűrűk
cikkszámai: 434 0579 10
434 0580 10




A DAF-nál két különböző kerékagyat alkalmaznak, amelyeknél az 566283.01.H195 cikkszámú kerékcscapágyegységet (RIU) be lehet szerelni.

A 434 0579 10 cikkszámú az új kivitelű kerékagyhoz való

A hozzájuk tartozó ABS-szenzorgyűrű azonban mindkét kerékagnál más. Ha ezeket ki kellene cserélni, akkor fontos a szemmel látható eltérések felismerése és azok korrekt hozzárendelése.

A következő táblázat a két ABS-szenzorgyűrű hozzárendeléseit ábrázolja:



A 434 0580 10 cikkszámú ABS-gyűrű a régi kivitelű kerékagyhoz való

Kerékagy	Cikksz. RIU (Repair Insert Unit):	Cikksz. DAF ABS-gyűrű	Cikksz. FAG ABS-gyűrű
Régi kivitel	566283.01.H195	1805823	434 0580 10
Új kivitel	566283.01.H195	1805824	434 0579 10

Ügyeljenek a jármű gyártójának előírásaira!

Többet szeretne? Tudunk segíteni!

www.RepXpert.com

Service Center - Szerviz Központ: 00800 1 753-3333*

* díjmentes telefonszám, H-P: 8.00–17.00 óra között

www.schaeffler-aftermarket.com

FAG 0033



FAG



SCHAEFFLER

REP>XPERT