



FAG

SERVIZIO INFORMAZIONE



Differenze estetiche - anelli sensori ABS

Prestare attenzione alle diverse versioni dei mozzi ruota

Produttore: DAF
 N. art. RIU (Cuscinetto compatto di ricambio): 566283.01.H195
 N. art. anelli sensori ABS: 434 0579 10
 434 0580 10




Nei veicoli DAF vengono utilizzati due tipi di mozzi sui quali può essere montata l'unità cuscinetto ruota (RIU) N. art. 566283.01.H195.

Il numero articolo 434 0579 10 è adatto alla nuova versione del mozzo ruota

L'anello sensore ABS corrispondente, tuttavia, è diverso nei due mozzi. In caso di sostituzione è importante riconoscere le differenze estetiche per una corretta assegnazione.

Nella seguente tabella, viene visualizzata l'associazione corretta tra il sensore ABS FAG e il sensore ABS DAF:

Mozzo ruota	N. art. RIU	N. art. DAF Anello ABS	N. art. FAG Anello ABS
versione precedente	566283.01.H195	1805823	434 0580 10
nuova versione	566283.01.H195	1805824	434 0579 10



L'anello ABS, numero articolo 434 0580 10, è adatto alla versione anteriore del mozzo ruota

Osservare le indicazioni del costruttore del veicolo!

Schaeffler Italia S.r.l.
Business Division Automotive Aftermarket
 Via Varesina 158/162, 20156 Milano
 Tel. 02 8450 4391
 assistenza-aftermarket@schaeffler.com
 www.schaeffler-aftermarket.it • www.rexpert.it

