



FAG

Service-Info



Uiterlijke verschillen - ABS-sensorringen

Let op verschillende wielnaafuitvoering

Fabrikant: DAF

Artikelnr. RIU
(Repair Insert Unit): 566283.01.H195

Artikelnr. ABS-sensorringen: 434 0579 10
434 0580 10




Bij DAF worden twee verschillende wielnaven toegepast, waarbij de wiellagereenheid (RIU) met het artikelnr. 566283.01.H195 kan worden gemonteerd.

De bijbehorende ABS-sensorring is echter bij beide wielnaven verschillend. Als deze moet worden vervangen is het belangrijk om de uiterlijke verschillen te herkennen om de juiste ring te selecteren. In de volgende tabel ziet u welke ABS-sensorring bij welke naaf hoort:

Het artikelnummer 434 0579 10 is geschikt voor de wielnaaf in de nieuwe uitvoering

wielnaaf	artikelnr. RIU (Repair Insert Unit)	DAF-artikel- nr. ABS-ring	FAG-artikel- nr. ABS-ring
oude uitvoering	566283.01.H195	1805823	434 0580 10
nieuwe uitvoering	566283.01.H195	1805824	434 0579 10



De ABS-ring met het artikelnummer 434 0580 10 is geschikt voor wielnaven in de oude uitvoering

Neem altijd de aanwijzingen van de autofabrikant in acht.

SAAM_BNL@schaeffler.com
www.schaeffler-aftermarket.be
www.schaeffler-aftermarket.nl



SCHAEFFLER
REP>XPERT