

**FAG**

SERVICE INFO – FAG 0033



Внешние отличия сенсорных колец ABS

Примите во внимание различные конструкции ступиц

Производитель: DAF

Арт. номер RIU

(Repair Insert Unit): 566283.01.H195

Арт. № сенсорных колец ABS: 434 0579 10
434 0580 10



Для автомобилей DAF представлено две различные конструкции ступиц, для которых применим ремонтный ступичный узел (RIU) арт. № 566283.01.H195.

Для двух конструкций ступичных узлов соответственно используются разные сенсорные кольца ABS. При замене сенсорного кольца ABS, важно определить визуальные различия и заказать соответствующее модели ступицы кольцо.



Арт. № 434 0579 10 устанавливается на ступицу новой конструкции

Следующая таблица позволяет идентифицировать два вида сенсорных колец ABS:

Ступица	Арт. номер RIU (Repair Insert Unit)	Арт. номер DAF Кольцо ABS	Арт. номер FAG Кольцо ABS
оригинальная версия	566283.01.H195	1805823	434 0580 10
новая конструкция	566283.01.H195	1805824	434 0579 10

Кольцо ABS с арт. № 434 0580 10 устанавливается на ступицу предшествующей конструкции

Соблюдайте рекомендации автопроизводителя!

Вас интересует больше? Мы можем помочь!

ООО „Шэффлер Руссланд“

Тел.: +7 (495) 737 76 60

Факс: +7 (495) 737 76 61

E-mail: info.ru@schaefller.com

www.schaefller-aftermarket.ru