



FAG

SERVICE INFO – FAG 0034



Transformarea modulului rulmentului de roată

Sunt necesare componente suplimentare

Producător: Alexander Dennis

Modele: Enviro 400, 500
Euro 2, 3, 4, 5
Javelin
Trident 2, 3

ID punte DANA: S63U, S75U, T75U

Nr. identificare piesă: Kit Service (Alexander Dennis):

S63U: 655387-6 (Timken → FAG)

S75U, T75U: 661391-4 (Timken → FAG)

NDS 80: 661391-1 (înlocuire directă)

Nr. identificare

piesă (FAG): 805993.H195




Fig. 1: În cazul punților marcate cu ID-ul S63U, pe lângă modulul rulmentului de roată, trebuie să se înlocuiască și discul de frână, dispozitivul de fixare a roții, prezoanele roților și șuruburile de fixare.

Pentru punțile DANA enumerate mai sus (S63U, S75U, T75U), producător de autobuze Alexander Dennis a trecut de la furnizorul de rulmenți de roată Timken la FAG.

În cazul în care, pe parcursul reparării punților marcate cu ID-ul S63U, S75U sau T75, se montează încă tot un rulment de roata Timken, mai trebuie înlocuite o serie de alte componente.

Piesele de schimb pot fi obținute prin producătorul de autobuze. Tabelul de mai jos indică numerele de reper necesare.

ID punte	Componenta necesară	Nr. identificare piesă Alexander Dennis	Cantitatea
S63U	Dispozitiv de fixare a roții	658468-3	1 x
	Prezon de roată	650723-2	10 x
	Disc de frână	658468-4	1 x
	Șurub de fixare	658468-5	14 x
S75U	Dispozitiv de fixare a roții	661391-2	1 x
	Șuruburi de fixare	661391-3	14 x
T75U	Dispozitiv de fixare a roții	661391-2	1 x
	Șurub de fixare	661391-3	14 x
NDS 80	lipsește	-	-

Valorile cuplului de strângere a șurubului de fixare :236 -260 Nm (174 - 192 lbf ft)

Respectați specificațiile producătorului autovehiculului!

Doriți mai mult? Noi vă putem ajuta!

SC Schaeffler Romania SRL

HOTLINE +40 268 505 200

aftermarket.ro@schaeffler.com

www.schaeffler-aftermarket.com



Fig. 2: Modulul rulmentului de roată FAG 805993.H195



SCHAEFFLER

REP>XPERT

FAG 0034