



FAG

SERVICE INFO



Umstellung des Radlager-Moduls

Zusätzliche Komponenten erforderlich

Hersteller: Alexander Dennis

Modelle: Enviro 400, 500
Euro 2, 3, 4, 5
Javelin
Trident 2, 3

DANA-Achskennung: S63U, S75U, T75U

Art.-Nr. Service Kit
(Alexander Dennis):

S63U: 655387-6

S75U, T75U: 661391-4

Art.-Nr.: 805993.H195




Bild 1: Bei Achsen mit der Kennung S63U müssen neben dem Radlager-Modul zusätzlich die Bremsscheibe, die Radaufnahme, die Radbolzen und die Befestigungsschrauben erneuert werden

Der Bus-Hersteller Alexander Dennis hat bei den oben aufgeführten DANA-Achsen vom Radlager-Lieferanten **Timken** auf **FAG** gewechselt.

Ist im Rahmen einer Reparatur noch ein Radlager von Timken eingebaut, müssen bei den Achsen mit der Kennung S63U, S75U und T75U zusätzliche Komponenten ersetzt werden.

Die Ersatzteile können über den Bus-Hersteller bezogen werden. Die folgende Tabelle zeigt die notwendigen Artikelnummern.

Achs-kennung	erforderliche Komponente	Art.-Nr. Alexander Dennis	Menge
S63U	Radaufnahme	658468-3	1 x
	Radbolzen	650723-2	10 x
	Bremsscheibe	658468-4	1 x
	Befestigungsschrauben	658468-5	14 x
S75U	Radaufnahme	661391-2	1 x
	Befestigungsschrauben	661391-3	14 x
T75U	Radaufnahme	661391-2	1 x
	Befestigungsschrauben	661391-3	14 x

Anzugsdrehmoment der Befestigungsschrauben: 236-260 Nm



Bild 2: FAG-Radlager-Modul 805993.H195

Angaben des Fahrzeugherstellers beachten!

Mehr Werkstattwissen unter:

www.repxpert.de

Service-Center: 00800 1 753-3333*

*kostenfreie Rufnummer, Mo.-Fr. von 8.00-17.00 Uhr

www.schaeffler-aftermarket.de



SCHAEFFLER

REP>XPERT