



FAG

SERVICE INFO – FAG 0034



Τροποποίηση μονάδας ρουλεμάν τροχών

Πρόσθετα απαιτούμενα εξαρτήματα

Κατασκευαστής: Alexander Dennis

Μοντέλα: Enviro 400, 500
Euro 2, 3, 4, 5
Javelin
Trident 2, 3

ID άξονα DANA: S63U, S75U, T75U

Κωδικός ανταλλακτικού:

Κιτ σέρβις (Alexander Dennis):

S63U: 655387-6 (Timken → FAG)

S75U, T75U: 661391-4 (Timken → FAG)

NDS 80: 661391-1 (απευθείας αντικατάσταση)


Κωδικός

ανταλλακτικού

(FAG): 805993.H195

Για τους άξονες DANA που αναφέρονται παραπάνω (S63U, S75U, T75U), ο κατασκευαστής λεωφορείων Alexander Dennis άλλαξε τους προμηθευτές ρουλεμάν τροχών από **Timken** σε **FAG**.

Αν, στα πλαίσια της επισκευής των αξόνων με την επισήμανση ID S63U, S75U ή T75U, είναι ακόμη τοποθετημένο ένα ρουλεμάν τροχών Timken, πρέπει να αντικαθίστανται πρόσθετα εξαρτήματα.



Εικόνα 1: Στους άξονες με την επισήμανση ID S63U πρέπει, επιπρόσθετα στη μονάδα ρουλεμάν τροχών, να αντικαθίστανται επίσης ο δίσκος φρένου, η βάση στήριξης τροχού, τα μπουζόνια τροχών και οι βίδες σύσφιξης.

Τα ανταλλακτικά μπορούν να διατεθούν από τον κατασκευαστή λεωφορείων. Ο παρακάτω πίνακας αναφέρει τους απαιτούμενους αριθμούς ανταλλακτικών.

ID άξονα	Απαιτούμενο εξάρτημα	Κωδικός ανταλλακτικού Alexander Dennis	Ποσότητα
S63U	Βάση στήριξης τροχού	658468-3	1 x
	Μπουζόνι τροχού	650723-2	10 x
	Δίσκος φρένου	658468-4	1 x
	Βίδα σύσφιξης	658468-5	14 x
S75U	Βάση στήριξης τροχού	661391-2	1 x
	Βίδες σύσφιξης	661391-3	14 x
T75U	Βάση στήριξης τροχού	661391-2	1 x
	Βίδα σύσφιξης	661391-3	14 x
NDS 80	κανένα	-	-

Τιμές ροπής για βίδα σύσφιξης: 236 - 260 Nm (174 - 192 lbf ft)

Προσοχή στις οδηγίες του κατασκευαστή του οχήματος!



Εικόνα 2: Μονάδα ρουλεμάν τροχών FAG 805993.H195

Ζητάτε περισσότερα; Μπορούμε να βοηθήσουμε!

schaefflergr@schaeffler.com

www.schaeffler-aftermarket.gr



SCHAEFFLER

REP>XPERT

FAG 0034