




FAG



SERVICE INFO – FAG 0034

המרה של מודול מיסב הגלגל

נדרשים רכיבים נוספים



איור 1: בסרנים אשר מסומנים בסימון ID S63U, חובה להחליף את הרכיבים הבאים בנוסף על ערכת מיסב הגלגל, דיסק הבלם, מקבע הגלגל, גוז'וני הגלגל ואומי ההידוק.

הטבלה הבאה מציגה את המק"טים של חלקי החילוף הנדרשים:

זיהוי הסרן	הרכיב הנדרש	מק"ט Alexander Dennis	כמות
S63U	מקבע גלגל	658468-3	1 x
	גוז'ון גלגל	650723-2	10 x
	דיסק בלם	658468-4	1 x
	בורגי הידוק	658468-5	14 x
S75U	מקבע גלגל	661391-2	1 x
	בורגי הידוק	661391-3	14 x
T75U	מקבע גלגל	661391-2	1 x
	בורגי הידוק	661391-3	14 x
NDS 80	ללא	—	—

ערכי מומנט הידוק לבורגי ההידוק: 236-260 ניוטון מטר (192-174 ליברה פיט)

שים לב יש לוודא קיום הנחיות יצרן הרכב בנושא זה!

רוצים לדעת יותר?

צלצלו: 972-4-8114146

או במייל: Zafirir.egozi@schaeffler.com

www.schaeffler-aftermarket.com

יצרן: Alexander Dennis

דגמים: Enviro 400, 500

Euro 2, 3, 4, 5

Javelin

Trident 2, 3

זיהוי סרנים: S63U, S75U, T75U

מתוצרת DANA

מק"ט: ערכת שירות (Alexander Dennis):

S63U: (Timken → FAG) 655387-6

S75U, T75U: (Timken → FAG) 661391-4

NDS 80: 661391-1 (החלפה ישירה)

מק"ט (FAG): 805993.H195

בסרנים מתוצרת DANA הרשומים להלן

(S63U, S75U, T75U), יצרני האוטובוסים

"Alexander Dennis" החליפו ספקי מיסבי גלגל מחבת

TIMKEN אל חברת FAG.

אם במהלך ביצוע התיקון על סרן יימצא הזיהוי הבא: S63U,

S75U, T75U סימן שמיסב גלגל של TIMKEN עדיין מותקן

על הסרן, על כן יש להחליף פריטי מערכת נוספים.



איור 2: ערכת מיסב גלגל תוצרת FAG 805993.H195

FAG 0034