



FAG

SERVICE INFO – FAG 0034



Konwersja na moduł piasty FAG

Wymagane dodatkowe elementy

Producent: Alexander Dennis

Modele: Enviro 400, 500
Euro 2, 3, 4, 5
Javelin
Trident 2, 3

DANA axle ID: S63U, S75U, T75U

Nr części: Zestaw naprawczy (Alexander Dennis)

S63U: 655387-6 (Timken → FAG)

S75U, T75U: 661391-4 (Timken → FAG)

NDS 80: 661391-1 (bezpośredni zamiennik)

Nr części (FAG): 805993.H195




Foto 1: W osiach oznaczonych symbolem S63U, oprócz modułu osi FAG trzeba wymienić również: tarczę hamulcową, pierścień nośny, szpilki koła i nowe śruby.

Dla osi DANA wymienionych powyżej (S63U, S75U, T75U), producent pojazdów Alexander Dennis zmienił dostawcę łożysk z Timken-a na FAG.

W przypadku wymiany łożysk w osiach oznaczonych symbolami S63U, S75U lub T75U mogą być zastosowane jeszcze łożyska Timken. W przypadku zmiany na FAG potrzebne są dodatkowe elementy.

Wszystkie części dostępne są u producenta pojazdu. Poniższa tabela zawiera wszystkie potrzebne części i ich ilość.

Symbol osi	Wymagane elementy	Numer części Alexander Dennis	Ilość
S63U	Pierścień nośny koła	658468-3	1 x
	Szpilka koła	650723-2	10 x
	Tarcza hamulcowa	658468-4	1 x
	Śruba	658468-5	14 x
S75U	Pierścień nośny koła	661391-2	1 x
	Śruby	661391-3	14 x
T75U	Pierścień nośny koła	661391-2	1 x
	Śruba	661391-3	14 x
NDS 80	Brak	-	-

Momenty dokręcenia śrub: 236 - 260 Nm (174 - 192 lbf ft)

Należy stosować się do zaleceń producenta pojazdu!

Dodatkowe informacje:

Schaeffler Polska Sp. z o.o.
aaminfo.pl@schaeffler.com
www.schaeffler-aftermarket.pl
www.repxpert.pl



Foto 2: Moduł osi FAG – 805993.H195



SCHAEFFLER

REP>XPERT

FAG 0034