



FAG

SERVICE INFO – FAG 0034



Modifisering av hjullagermodul

Nödvändiga tilläggskomponenter

Tillverkare: Alexander Dennis

Modeller: Enviro 400, 500
Euro 2, 3, 4, 5
Javelin
Trident 2, 3

DANA hjulaxel-ID: S63U, S75U, T75U

Best.nr. till servicesats (Alexander Dennis):

S63U: 655387-6 (Timken → FAG)

S75U, T75U: 661391-4 (Timken → FAG)

NDS 80: 661391-1 (direkt ersättning)

Best. nr. (FAG): 805993.H195




Bild 1: Hos axlar med axel-ID S63U måste också bromsskiva, hjulinfästning, hjulbultar och fästskruvar bytas ut, förutom hjullagermodulen

Busstillverkaren Alexander Dennis har gått över från Timken till FAG som leverantör av hjullager till ovan angivna axlar av märket DANA (S63U, S75U, T75U).

Om hjullager från Timken ännu monteras inom ramen för reparationsarbetena, måste ytterligare komponenter bytas hos axlar med axel-ID S63U, S75U och T75U.

Reservdelar kan erhållas från busstillverkaren.

Följande tabell visar de reservdelsnr. som behövs.

Hjulaxel-ID	Nödvändiga komponenter	Best. nr. Alexander Dennis	Antal
S63U	Hjulinfästning	658468-3	1 x
	Hjulbultar	650723-2	10 x
	Bromsskivan	658468-4	1 x
	Fästskruvar	658468-5	14 x
S75U	Hjulinfästning	661391-2	1 x
	Fästskruvar	661391-3	14 x
T75U	Hjulinfästning	661391-2	1 x
	Fästskruvar	661391-3	14 x
NDS 80	Inga	-	-

Åtdragningsmoment för fästskruvar: 236 – 260 Nm



Bild 2: FAG hjullagermodul 805993.H195

Följ fordonstillverkarens anvisningar!

Vill du veta mer? Vi kan hjälpa dig!

Schaeffler Automotive Aftermarket c/o

Schaeffler Sverige AB

Tel. +46 (0)8 595 109 00

aftermarket.neu@schaeffler.com

www.schaeffler-aftermarket.com



FAG



SCHAEFFLER

REP>XPERT