



FAG

SERVICE INFO – FAG 0035



Modifierad hjullagerfläns

Medlevererade skruvar skall ovillkorligen användas

Tillverkare: BMW

Modeller: 5er (F07, F10, F11, F18)
6er (F06, F12, F13)
7er (F01, F02, F03, F04)
X1 (E84)
X3 (F25)
X4 (F26)

För aktuell användning, se reservdelskatalogen

Hos ovan angivna fordon är tredje generationens hjullager monterade på framaxeln och dessa är fästa till hjulspindeln med fyra skruvar.

Fordonstillverkaren använder olika hjullager med olika gängstigning i sin serietillverkning.



Bild 2: De medlevererade skruvarna skall alltid användas.

OBS:

Om skruvar med annan gängstigning används förstörs gängen. I värsta fall kan det leda till att hjulet tappas!

Vid reparation är det därför lämpligt att först dra åt skruvarna för hand och slutligen efterdra dem med föreskrivet åtdragningsmoment. Vi avråder bestämt från användning av skruvdragare vid montering. Följande åtdragningsmoment skall följas:

M12x1,5

Steg 1: 80 Nm
Steg 2: 90°

M12x1,25

Steg 1: 20 Nm
Steg 2: 120 Nm
Steg 3: 90°



Bild 1: Vänster skruv: M12x1,5
Höger skruv: M12x1,25

Om hjullagerna skall bytas ut, skall de skruvar som levereras med i hjullagersatsen från FAG ovillkorligen användas. Endast på detta sätt garanteras att gängstigningen är lika hos gängen i hjullagrets fläns och hos skruven.

Följ fordonstillverkarens anvisningar!

Vill du veta mer? Vi kan hjälpa dig!

Schaeffler Automotive Aftermarket c/o
Schaeffler Sverige AB
Tel. +46 (0)8 595 109 00
aftermarket.neu@schaeffler.com
www.schaeffler.se/aftermarket



SCHAEFFLER
REP>XPERT

FAG 0035