



FAG

SERVICE INFO – FAG 0037



Instrucțiunile de montare 713 6678 20

Inel suplimentar pentru protejarea garniturii.

Producător: Mercedes Benz

Modele: A207, A209
C204, C207, C209, CL203
R171, R172
S203, S204
W203, W204

Nr. identificare
piesă: 713 6678 20

Pentru listele actuale consultați cataloagele în
diferitele forme de prezentare

Noul set de rulmenți FAG 713 6678 20 conține și un
manșon (Fig. 1).

Schimbarea este cauzată de corodarea, în timp,
a suprafeței de contact dintre axul butucului și
garnitură. Astfel, apa pătrunde în rulment, ducând la
defectarea prematură.

Noul manșon al garniturii va acoperi zona
deteriorată a axului, protejând astfel buza garniturii.



Fig. 2: Setul de rulmenți FAG 713 6678 20

Reparația poate fi efectuată doar dacă avem de a face cu o minimă
corodare a axului. Suprafața respectivă poate fi curățată cu produse
obișnuite.

În cazul în care suprafața de contact a axului este puternic corodată,
se impune înlocuirea fuzetei.

Manșonul este deja montat în interiorul garniturii. Este interzisă
demonțarea acestuia. Manșonul va fi montat pe fuzetă odată cu
butucul!

În cazul demonțării butucului față, manșonul (dacă există) se
separă de obicei de garnitură și va fi demontat individual.



Fig. 1: Garnitură cu manșon

Respectați specificațiile producătorului autovehiculului!

Doriți mai mult? Noi vă putem ajuta!

SC Schaeffler Romania SRL
HOTLINE +40 268 505 200
aftermarket.ro@schaeffler.com
www.schaeffler-aftermarket.com

FAG 0037



SCHAEFFLER
REP>XPERT