

**FAG**

SERVİS BÜLTENİ



Montaj talimatları 713 6678 20

Mil keçesini korumak için ek yatak zarfı

Üretici: Mercedes-Benz

Model: A207, A209
C204, C207, C209, CL203
R171, R172
S203, S204
W203
W204

Parça No.: 713 6678 20

Güncel liste için parça kataloğuna bakın



Resim 2: FAG WheelSet 713 6678 20

FAG WheelSet 713 6678 20'nin radyal mil keçesinin tasarımı değiştirildi. Yeni tasarımda ek bir manşon yer almaktadır (Resim 1).

Bu değişikliğin nedeni, kısa aks ile mil keçesi arasındaki temas yüzeyinin zamanla aşınmasıdır. Bunun sonucunda tekerlek rulmanına nem girebilir ve böylece erken arızaya neden olabilir.

Montaj sırasında, radyal mil keçesinde kullanılan yeni manşon, hasarlı alanın üzerine kaydırılır ve bu şekilde keçe ağzının, korozyona uğramış olan kısa aksın neden olacağı hasara karşı korunması sağlanır.

Bu onarım yönteminin kullanılabilmesinin ön koşulu, tekerlek rulmanı çıkarıldıktan sonra kısa aksa sadece hafif bir aşınma gözlenmiş olmasıdır. Bu alan geleneksel servis malzemeleriyle temizlenebilir.

Kısa aksa, keçe temas alanında çok fazla korozyon belirtisi varsa, direksiyon çatalı komple değiştirilmelidir.

Manşon, radyal mil keçesine önceden monte edilmiş durumdadır. Hiçbir koşulda yerinden çıkarılmamalı ve poryayla birlikte direksiyon çatalı üzerine kaydırılmalıdır! Ön porya çıkarıldığında, manşon (varsa) genelde radyal mil keçesinden ayrılır ve direksiyon çatalı kısa aksından ayrı olarak sökülür.

⚠ Araç üreticisinin teknik verilerini dikkate alınız.

İlgili parça referanslarını, www.schaeffler.com.tr veya www.repxpert.com.tr adreslerindeki online kataloglarımızdan bulabilirsiniz.

Daha fazla bilgi için!

Telefon: +90 212 385 35 84
www.repxpert.com.tr
www.schaeffler.com.tr



Resim 1: Ek manşonlu radyal mil keçesi

