



# FAG

## INFORMAZIONE TECNICA



# FAG SmartSET 723 7036 10 / 723 7011 10

## Nota sulla guarnizione dell'albero fornita in dotazione

Produttori: Bova  
Mercedes-Benz  
Setra

Modello:  
veicolo commerciale:  
Mercedes-Benz: Actros  
Actros MP2/MP3  
Atego / Atego 2  
Axor / Axor 2  
SK

Bus:  
Bova: Lexio  
Magiq  
Synergy  
Mercedes-Benz: Citaro (O 530)  
Econic  
Integro (O 550)  
Intouro  
NL / NS  
O 404  
Tourismo (O 350)  
Travego (O 580)  
VD / VL / VO  
Setra: Series 400

N. art.: 723 7036 10  
723 70 11 10

Per tutti i modelli disponibili consultare i cataloghi

Se viene installato il suddetto FAG SmartSET, la vecchia guarnizione dell'albero non deve essere riutilizzata.

Al suo posto deve essere installato l'anello di tenuta fornito con SmartSET. Il labbro di tenuta ha una dimensione diversa.



Figura 1: L'anello di tenuta dell'albero viene fornito con il FAG SmartSET 723 7036 10 e 723 7011 10.



Figura 2: Il labbro di tenuta della guarnizione dell'albero fornita in dotazione (sopra) differisce solo leggermente dalla versione originale installata (sotto).

Osservare le indicazioni del costruttore del veicolo!

**Schaeffler Italia S.r.l.**  
Business Division Automotive Aftermarket  
Via Varesina 158/162, 20156 Milano  
Tel. 02 8450 4391  
assistenza-aftermarket@schaeffler.com  
www.repxpert.it