



FAG INFO TECHNIQUE



Instructions de montage

Suppression de la cartouche de graisse dans les moyeux de roue avec FAG SmartSET pour les essieux BPW

Fabricant d'essieux : BPW

Réf. FAG :
723 5007 10
723 5008 10
723 5009 10
723 5014 10

Voir le catalogue des pièces pour l'identification actuelle

Pour optimiser la durée de vie d'un roulement, il est essentiel d'appliquer un lubrifiant adéquat en quantité suffisante. C'est pourquoi des cartouches de graisse servant de réservoir de lubrifiant sont installées en usine au centre des moyeux de roue du fabricant d'essieux BPW (Fig. 1). Pour toute intervention sur ces moyeux de roue, la cartouche de graisse et les roulements doivent être nettoyés et le lubrifiant doit être renouvelé.

Schaeffler Automotive Aftermarket propose désormais une autre méthode de réparation des essieux BPW pour le remplacement des roulements. Il s'agit d'un moyeu de roue (Fig. 2) avec FAG SmartSET pré-assemblé et déjà lubrifié.




Image 2 : Moyeu de roue avec FAG SmartSET pour essieux BPW

Remarque :

En raison de la conception fermée du FAG SmartSet **aucune cartouche de graisse** n'est utilisée dans ce moyeu de roue.




Image 1 : Cartouche de graisse (noire) du moyeu de roue pour essieux BPW

Respecter les préconisations du constructeur du véhicule!

Téléphone : 01.40.92.34.30
Fax : 01.40.92.34.64
www.schaeffler-aftermarket.fr
www.repxpert.fr

SCHAEFFLER
REP>XPERT