



SERVICE INFO – INA 0002



Гидравлический узел натяжения для привода вспомогательного оборудования - 534 0014 10

Автопроизводитель:

Audi, Skoda, Volkswagen

Модели:

Audi: A4, A6

Skoda: Superb

Volkswagen: Bora, Golf IV, Passat

Двигатель: 1.9 TDI, 2.0 TDI

Артикул: 534 0014 10

OE №:

038 903 315 D

038 903 315 P

Замена материала:

С настоящего времени, данный узел натяжения будет производиться с черными пластиковыми втулками вместо белых (см. рис. 2). Во время переходного периода, можно наблюдать оба эти типа вперемешку. Изменения не влияют никак образом на технические функции устройства и оба варианта могут использоваться без ограничений на вышеупомянутых автомобилях.

Примечание:

Поскольку данный узел натяжения используется в приводе, где действуют значительные нагрузки, мы рекомендуем заменять жесткий ролик на генераторе на **шкив генератора с обгонной муфтой компании INA**.

После монтажа узла, но до установки ремня, «прокачайте» натяжитель по всему диапазону рабочего хода, чтобы подготовить демпфер к работе. Невыполнение этого может привести к чрезмерным вибрациям при первом запуске двигателя.

Это значительно ослабляет воздействие на все компоненты привода вспомогательного оборудования. Обратившись к нашему каталогу можно найти, какой из шкивов генератора с обгонной муфтой разработан под данный автомобиль.




Рис. 1: Детальная иллюстрация узла 534 0014 10, включая все компоненты

Пояснения к рис. 1:

Основные компоненты:

- (1) Общий вид узла натяжения 534001410*
- (2) Опорный ролик 532 0155 10*
- (3) Гидравлический демпфер 533 0021 10*
- (4) Кронштейн с крепежом**

Моменты затяжек:

- (5) Болт крепления опорного ролика, M8X38 (23Нм)**
- (6) Болт крепления узла натяжения, M8X120 (25 Нм)**
- (7) Болт крепления гидравлического демпфера, M8X30 (32 Нм)**
- (8) Болт крепления гидравлического демпфера, M8X30 (35 Нм)***



Рис. 2: 534 0014 10 – этот вариант представляет обе черную и белую пластиковую втулки гидравлического демпфера

*) Деталь может быть приобретена отдельно

**) Деталь не может быть приобретена отдельно и есть в наличии только как часть

всего узла натяжения (1)

***) Деталь не может быть приобретена отдельно и не включена в поставку с узлом натяжения (1)

Соблюдайте рекомендации автопроизводителя!

Необходимо больше информации? Мы можем помочь!

ООО „Шеффлер Украина“

Тел.: +380 (44) 520 – 13 – 80

Факс: +380 (44) 520 – 13 – 81

E-mail: info.ua@schaeffler.com

www.schaeffler-aftermarket.com.ua



SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET

INA 0002