



SERVICE INFO – INA 0004



Výpadek řemenice alternátoru

Přestavba na řemenici s alternátorovou volnoběžkou 535 0116 10

Výrobce: Nissan, Renault

Modely:

Nissan: Micra III
Renault: Clio II, Megane II,
Megane Grandtour II, Megane III,
Scenic II, Grand Scenic II, Thalia II

Motory: 1.4, 1.5 dCi, 1.6

OE-čísla:

Nissan: A660 - C300BX
A660 - C300EX
Renault: 77 01 476 465
82 00 113 636

Obj. č.: 535 0116 10



Obrázek 2: 535 0116 10 – INA-alternátorová volnoběžka

Na základě vysokého zatížení a konstrukčního řešení u sériově montovaných řemenic alternátorů (obr. 1) dochází často k výpadkům v pohonu přídatných agregátů.

Proto je nutné tento díl překontrolovat při každé návštěvě autoservisu z hlediska poškození a v případě potřeby díl vyměnit.

Při poškozené řemenici je pryž porézní, má trhliny nebo se zde uvolňují kovové částičky. Následně není zaručena tlumící funkce.

Schaeffler Automotive Aftermarket zde nabízí odpovídající pomoc díky přestavbě na řemenici s alternátorovou volnoběžkou 535 0116 10 (obrázek 2). Řemenice s alternátorovou volnoběžkou splňuje technické požadavky systému a lze ji použít bez jakýchkoliv problémů.

Výpadek řemenice s alternátorovou volnoběžkou pro zatlumení vibrací může vést ke kompletnímu výpadku celého vozidla!

Při odborné montáži je nutné bezpodmínečně dbát na pokyny přiloženého montážního návodu!

Dbejte na pokyny výrobce vozidla!

Hotline: +420 602 240 554

Telefon: +420 267 298 601-7

E-mail: aftermarket.cz@schaeffler.com

www.schaeffler-aftermarket.com



Obrázek 1: Zadní strana řemenice s alternátorovou volnoběžkou pro zatlumení vibrací



SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET

INA 0004