

Rolă întinzătoare optimizată 531 0564 30

Producător:

Seat, Volkswagen

Model:

- Seat Cordoba, Ibiza
- Volkswagen Polo

Motor:

1.4i 16V (AFH)

Nr piesă LuK AS: 531 0564 30

Nr. OE:

036 109 243 J
036 109 243 G (înlocuită)
036 109 243 D (înlocuită)




Fig. 1: 531 0564 30 (vedere frontală)




Fig. 2: 531 0564 30 (vedere laterală)

Rola întinzătoare **531 0564 30** (rolă sinus) este optimizată pentru reducerea zgomotului și a fost special dezvoltată pentru aplicațiile menționate anterior.

Săgețile roșii (**fig. 1** și **fig. 2**) indică aceste caracteristici.

Suprafața de contact a rolei întinzătoare este prevăzută cu elevații dispuse în diagonală (**fig. 2**).

Observație:

Suprafața de contact neregulată **nu** este un defect de fabricație!

Piese de schimb potrivite pot fi găsite în catalogul on-line la adresa www.Schaeffler-Aftermarket.com sau la www.RepXpert.com.

Publicat 10.2007

INA 0009

Informațiile prezente pot suferi modificări
© 2007 Schaeffler Automotive Aftermarket oHG