

SERVICE-INFO



Optimeret strammerulle 531 0564 30

Bilernes producenter:

Seat, Volkswagen

Model:

- Seat Cordoba, Ibiza
- Volkswagen Polo

Motor:


1.4i 16V (AFH)

Luk-AS-nr.:


531 0564 30

OE-nr.:

036 109 243 J
036 109 243 G (erstattet)
036 109 243 D (erstattet)



Figur 1: 531 0564 30 (set forfra)



Figur 2: 531 0564 30 (set fra siden)

Strammerulle **531 0564 30** (Sinus-Pulley) er en støj-optimeret strammerulle, specielt udviklet til de ovennævnte applikationer.

Røde linjer (**figur 1 og 2, pile**) viser rullens egenskaber.

Den diagonale vinkelhældning kan ses på strammerullens kørende overflade (**figur 2**).

Bemærk:

Atypisk form for den kørende overflade er **ingen** produktionsfejl!

De relevante reservedele kan De finde i vores onlinekatalog på www.Schaeffler-Aftermarket.com eller RepXpert på www.RepXpert.com.

Status af 10.2007

INA 0009

Tekniske ændringer forbeholdes

© 2007 Schaeffler Automotive Aftermarket

