

Βελτιωμένοι τεντωτήρες 531 0564 30

Κατασκευαστής οχήματος:
Seat, Volkswagen

Μοντέλα:

- Seat Cordoba, Ibiza
- Volkswagen Polo

Κινητήρας: 1.4i 16V (AFH)


Κωδ. Luk-AS: 531 0564 30

Κωδ. OE: 036 109 243 J
036 109 243 G
(αντικαταστάθηκε)
036 109 243 D
(αντικαταστάθηκε)


Ο τεντωτήρας **531 0564 30** είναι βελτιωμένος όσον αφορά τους θορύβους και κατασκευάστηκε ειδικά για τις παραπάνω εφαρμογές.

Υπόδειξη:

Η ασυνήθιστα παραμορφωμένη επιφάνεια επαφής δεν είναι κατασκευαστικό πρόβλημα!



Εικόνα 1: 531 0564 30 (μπροστινή όψη)



Εικόνα 2: 531 0564 30 (πλάγια όψη)

Οι κόκκινες ενδείξεις (**εικόνα 1** και **εικόνα 2, βέλη**) διευκρινίζουν αυτό το χαρακτηριστικό γνώρισμα.

Η επιφάνεια κύλισης της τροχαλίας τάσης παρουσιάζει διαγώνια εξογκώματα (**εικόνα 2**).

Κατάλληλα ανταλλακτικά θα βρείτε στον ηλεκτρονικό μας κατάλογο, διεύθυνση www.Schaeffler-Aftermarket.com, ή στο RepXpert, στο www.RepXpert.com.

Έκδοση 10.2007 (αντικαθιστά το 08.2007)
INA 0009

Με την επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών
© 2007 Schaeffler Automotive Aftermarket oHG