

SERVICE-INFO



Optimerad spännrulle 531 0564 30

Fordonstillverkare:

Seat, Volkswagen

Modell:

- **Seat** Cordoba, Ibiza
- **Volkswagen** Polo

Motor: 1.4i 16V (AFH)

LuK-AS-nr.: 531 0564 30

OE-nr.: 036 109 243 J
036 109 243 G (tidigare)
036 109 243 D (tidigare)




Bild 1: (visad framifrån)




Bild 2: 531 0564 30 (sett från sidan)

Spännrulle **531 0564 30** (Sinus-Pulley) är vad beträffande buller, en optimerad spännrulle som har utvecklats speciellt för ovan angivna applikation.

De röda markeringarna (**bild 1** och **bild 2, pilar**) förtydligar de speciella egenskaper hos rullen.

På spännrullens slitbana finns diagonalt gående upphöjningar synliga (**bild 2**).

OBS:

Den atypiskt formade slitbanan är **inte** ett tillverkningsfel!

Aktuella reservdelar finns i vår onlinekatalog på www.schaeffler-aftermarket.com eller i RepXpert under www.repxpert.com.

Version 10.2007

INA 0009

Rätt till ändringar förbehålles

© 2007 Schaeffler Automotive Aftermarket

Schaeffler Automotive Aftermarket oHG

c/o Schaeffler Sverige

Box 941

S-195 05 Arlandastad

Tel +46 (0)8 595 109 74

Fax +46 (0)8 595 109 75

www.Schaeffler-Aftermarket.com

