

Diferențe de ordin vizual la rola 531 0280 10

Producător:

Fiat, Lancia

Model:

- **Fiat** Brava, Bravo, Doblo, Marea, Multipla, Palio, Siena, Stilo
- **Lancia** Dedra, Delta II, Lybra

Motor:

1.6 16V

Nr. piesă LuK AS: 531 0280 10

Nr. OE:

7173 4799

4641 6489 (înlocuită)

4679 2898 (înlocuită)

Ambele role pot fi montate pe modelele mai-sus menționate.

Observație:

Ambele role întinzătoare sunt aprobate de către producători.



Fig. 1: Tip OE

Fig. 1 prezintă rola întinzătoare montată de către producătorul autovehiculului ca echipare standard.

Rola este frunizată de **LuK AS** pe piața post-vânzare.



Fig. 2: Tip OES (echipare din fabrică)

Fig. 2 prezintă rola întinzătoare existentă în gama de piese de schimb ale producătorului.

Montarea și reglarea curelei de distribuție va fi efectuată cu respectarea instrucțiunilor furnizate de către producător.

Piese de schimb potrivite pot fi găsite în catalogul on-line la adresa www.Schaeffler-Aftermarket.com sau la www.RepXpert.com.

Publicat 10.2007

INA 0010

Informațiile prezente pot suferi modificări
© 2007 Schaeffler Automotive Aftermarket oHG