

Οπτικές διαφορές του τεντωτήρα 531 0280 10

Κατασκευαστής οχήματος:

Fiat, Lancia

Μοντέλα:

- **Fiat** Brava, Bravo, Doblo, Marea, Multipla, Palio, Siena, Stilo
- **Lancia** Dedra, Delta II, Lybra

Κινητήρας: 1.6 16V

Κωδ. LuK-AS: 531 0280 10

Κωδ. OE: 7173 4799

4641 6489
(αντικαταστάθηκε)

4679 2898
(αντικαταστάθηκε)

Στα παραπάνω μοντέλα μπορούν να τοποθετηθούν δύο διαφορετικοί τύποι τροχαλίας τάσης.

Υπόδειξη:

Και οι δύο τύποι τροχαλίας τάσης είναι εγκεκριμένοι από τους κατασκευαστές των οχημάτων.



Η εικόνα 1: ΟΕ

Η εικόνα 1 παρουσιάζει τις τροχαλίες τάσης που τοποθετούνται εργοστασιακά από τους κατασκευαστές οχημάτων.

Αυτές οι τροχαλίες τάσης παρέχονται στην αγορά ανταλλακτικών και από την **INA**.



Η εικόνα 2: OES

Η εικόνα 2 παρουσιάζει την τροχαλία τάσης που παρέχουν οι κατασκευαστές οχημάτων ως ανταλλακτικό.



Η τοποθέτηση και η ρύθμιση της τάσης του οδοντωτού ιμάντα πραγματοποιείται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Κατάλληλα ανταλλακτικά θα βρείτε στον ηλεκτρονικό μας κατάλογο, διεύθυνση www.Schaeffler-Aftermarket.com, ή στο RepXpert, στο www.RepXpert.com.

Έκδοση 10.2007

INA 0010

Με την επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών

© 2007 Schaeffler Automotive Aftermarket oHG