

Diferențe de ordin vizual la rola întinzătoare 531 0565 30

Producător:

Audi, Seat, Skoda, Volkswagen, Ford

Model:

- **Audi** A2, A3, A4, A6
- **Seat** Alhambra, Altea, Arosa, Cordoba, Ibiza IV, Leon, Toledo III
- **Skoda** Fabia, Octavia, Superb
- **Volkswagen** Bora, Caddy III, EOS, Fox, Golf IV, Golf V, Golf V Plus, Jetta III, Lupo, New Beetle, Passat, Polo, Sharan, Touran, Multivan T5
- **Ford** Galaxy

Motor: 1.4 TDI, 1.9 TDI, 2.0 TDI

Nr. piesă LuK AS: 531 0565 30

Nr. OE: 038 109 243 M
045 109 243 F

Ca rezultat al dezvoltării continue a produselor noastre, rola întinzătoare **531 0565 30** a suferit modificări.

Materialul de față prezintă diferențele de ordin vizual între "versiunea veche" și "versiunea nouă".




Fig. 1: 531 0565 30 (versiune veche)

Caracteristici de ordin vizual:

- Excentric din metal sinterizat
- Strat acoperire vopsit electrostatic (negru)
- Garnitură rulment albastră




Fig. 2: 531 0565 30 (versiune nouă)

Caracteristici de ordin vizual:

- Excentric din aluminiu turnat
- Strat acoperire din fosfor zinc (maro deschis)
- Garnitură rulment maro sau albastră

Versiunea veche a rolei întinzătoare **nu** devine redundantă și poate fi utilizată și montată în continuare respectând instrucțiunile producătorului!

La montarea „noii versiuni“, asigurați-vă că stratul de acoperire al rolei întinzătoare **nu** este deteriorat!

Piesele de schimb potrivite pot fi găsite în catalogul on-line la adresa **www.Schaeffler-Aftermarket.com** sau la **www.RepXpert.com**.

Publicat 10.2007

INA 0011

Informațiile prezente pot suferi modificări
© 2007 Schaeffler Automotive Aftermarket oHG