

Șurub nou pentru rola întinzătoare 531 0342 30

Producător:

Volkswagen, Volvo

Model:

Volkswagen Crafter 30-35,
Crafter 30-50,
LT 28-35, LT 28-46, T4
Volvo 850, S70, S80, V70

Motor: 2.5 SDI, 2.5 TDI

Nr. piesă LuK AS:

531 0342 30

Nr. OE:

Volkswagen 074 109 243 M
074 109 243 K (înlocuit)
074 109 243 E (înlocuit)
Volvo 8677053
9186258 (înlocuit)
9464101 (înlocuit)




Fig. 1: 531 0342 30



Fig. 2: Șurub OE

Ca rezultat al dezvoltării continue a produselor noastre și din dorința de a avea produse de cea mai bună calitate, LuK AS furnizează pentru rola întinzătoare **531 0342 30** un nou tip de șurub (**fig. 3**).

Caracteristici:

- Cap plat Torx
- Cap șurub $\varnothing 18,5$ mm
- Clasă **10,9**
- Blocare filet în zona mediană a șurubului
- Grad sporit de auto-blocare



Fig. 3: Șurub OE

LuK AS recomandă înlocuirea șurubului original (**Fig. 2**) cu șurubul furnizat.

Forță strângere: $20 \pm 1,5$ Nm



Respectați instrucțiunile producătorului autovehiculului!

Piese de schimb potrivite pot fi găsite în catalogul on-line la adresa **www.Schaeffler-Aftermarket.com** sau la **www.RepXpert.com**.

Publicat 12.2007

INA 0015

Informațiile prezente pot suferi modificări
© 2008 Schaeffler Automotive Aftermarket oHG