

Înlocuirea rolelor întinzătoare 531 0069 10 și 531 0071 10 cu modelul 531 0250 10

Producător:

Renault, Jeep

Model:

Renault Espace, Fuego, Master, Trafic, 18, 20, 21, 25, 30
Jeep Cherokee, Comanche

Motor:

J8S 2.1 D, 2.1 TD

Nr. piesă LuK AS:

531 0250 10

Nr. OE:

77 00 871 169
77 00 852 114 (înlocuită)
77 00 722 452 (înlocuită)

Cele două role întinzătoare **531 0069 10** și **531 0071 10** nu mai sunt disponibile, fiind înlocuite cu rola întinzătoare **531 0250 10** (vezi Fig. 1).

Rola întinzătoare **531 0250 10** este formată din două părți:

- Rola întinzătoare cu suport montare
- Distanțier




Fig. 1: Procedura de înlocuire

- Rolă întinzătoare 531 0071 10
- Rolă întinzătoare 531 0069 10
- Rolă întinzătoare **531 0250 10**

LuKAS vă pune la dispoziție o trusă de scule (**400 0203 10**) pentru sistemele acționate prin curea și un dispozitiv pentru măsurarea tensionării curelei de distribuție (**400 0202 10**).

Instrucțiuni pentru o instalare corectă:

1. Setați motorul în poziția indicată de către producător
2. Demontați vechea rolă întinzătoare (arcul și manșeta nu sunt necesare)
3. Montați noua rolă întinzătoare (puteți utiliza șuruburile vechi)
4. Tensionați curea de distribuție utilizând instrumente corespunzătoare
5. Strângeți șuruburile de fixare conform indicațiilor producătorului




Fig. 2: Imagine de ansamblu a distribuției

6. Efectuați două rotații ale arborelui cotit în direcția de rotație a motorului
7. Verificați tensionarea curelei de distribuție cu un dispozitiv special și reglați-o dacă este nevoie (repețiți pașii 4 - 6)



Respectați indicațiile producătorului!

Piesele de schimb potrivite pot fi găsite în catalogul on-line la adresa **www.Schaeffler-Aftermarket.com** sau la **www.RepXpert.com**.

Publicat 12.2007

INA 0018

Informațiile prezente pot suferi modificări
© 2008 Schaeffler Automotive Aftermarket oHG