

Cambio de material de la superficie de la polea tensora 531 0606 20

Fabricante:

Iveco, Magirus-Deutz

Código de motor: F2BE0682A

Referencia INA: 531 0606 20

referencia OE: 500346227 (plástico)
504106749 (metal)



Imagen 1: polea de plástico



Imagen 2: polea de metal

El fabricante de camiones y autobuses IVECO ha sustituido el tensor de correa con polea de plástico (OE-nº **500 346 227**) por un tensor de correa con polea metálica (OE-nº **504 106 749**).

A causa de los cambios constructivos, el servicio de postventa de Schaeffler Automotive ofrece sólo el modelo con polea metálica.



¡Observar las indicaciones del fabricante del vehículo!

Encontrará los recambios correspondientes en nuestro catálogo on-line en www.Schaeffler-Aftermarket.com o en www.RepXpert.com.

Situación 06.2008
INA 0020

Salvo modificaciones técnicas
© 2008 LuK-Aftermarket Service oHG

Para más información:

Schaeffler Iberia, S.L.
Lanzarote 13, Polígono Industrial Norte
E-28703 S.S. de los Reyes Madrid, España
Teléfono: 902 111 115 · Fax: 91 654 27 61
www.Schaeffler-Aftermarket.com

