

SERVICE-INFO



Förväxlingsrisk hos spännrullar 531 0399 20 a 531 0500 20

Fordonstillverkare:

Audi, Seat, Škoda, Volkswagen

Modeller:

- **Audi** A3, TT, TT Roadster
- **Seat** Alhambra, Leon, Toledo II
- **Škoda** Octavia
- **Volkswagen** Bora, Golf IV, New Beetle

Motorer:

1.8, 1.8T

Best. Nr.:

531 0399 20
531 0500 20

OE-nr.:

531 0399 20 06B 109 243 (nytt)
531 0500 20 06B 109 243 F (nytt)
06B 109 243 D
06B 109 243 A




Bild 1: 531 0399 20




Bild 2: 531 0500 20

Vid byte av spännrullar till kamremmen, måste exakt den komponent som är avsedd för fordonet användas.

Båda spännrullarna **531 0399 20** a **531 0500 20** är närmast omöjliga att skilja åt på grund av utseendet.



Vid montering av fel spännrulle uppstår risk för motorskador!

Följ fordonstillverkarens anvisningar!

Anvisning:

Med hänsyn tagen till olika mått hos anslagsblecket, får spännrullarna inte förväxlas!

Aktuella reservdelar finns i vår onlinekatalog på www.schaeffler-aftermarket.com eller i RepXpert under www.repxpert.com.

Version 06.2008

INA 0021

Rätt till ändringar förbehålles

© 2008 Schaeffler Automotive Aftermarket

Schaeffler Automotive Aftermarket oHG

c/o Schaeffler Sverige

Box 941

S-195 05 Arlandastad

Tel +46 (0)8 595 109 74

Fax +46 (0)8 595 109 75

www.Schaeffler-Aftermarket.com

