



SERVICE INFO – INA 0021



Идентификация натяжных роликов 5310399 20 и 5310500 20

Автопроизводитель:

Audi, Seat, Skoda, Volkswagen

Модель:

Audi A3, TT, TT Roadster

Seat Alhambra, Leon, Toledo I

Skoda Octavia

Volkswagen Bora, Golf IV,
New Beetle

Двигатель: 1.8, 1.8T

Артикул LuK-AS: 531 0399 20
531 0500 20

№ OE:

531 0399 20 06B 109 243
(activ)

531 0500 20 06B 109 243 F
(activ)

06B 109 243 D

06B 109 243 A



Рис. 1: 531 0399 20



Рис. 2: 531 0500 20

При замене натяжного ролика ремня ГРМ, должно быть проверено точное размещение на автомобиле. Практически невозможно найти визуальные отличия между натяжными роликами 531 0399 20 и 5310500 20.



Установка неправильного натяжного ролика может вызвать повреждения двигателя.

Note:

Эти натяжные ролики не взаимозаменяемы из-за различий в упорных выступках.

Соблюдайте рекомендации автопроизводителя!

Необходимо больше информации? Мы можем помочь!

ООО „Шеффлер Украина“

Тел.: +380 (44) 520 – 13 – 80

Факс: +380 (44) 520 – 13 – 81

E-mail: info.ua@schaeffler.com

www.schaeffler-aftermarket.com.ua



SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET

INA 0021