

Náhrada tlumiče kmitání 535 0117 10 za alternátorovou volnoběžku 535 0105 10

Výrobci:

Dacia, Renault

LuK-AS č. staré: 535 0117 10

LuK-AS č. nové: 535 0105 10

OE-č.:

• Renault 77 00 110 616

Alternátor č.: 82 00 323 137




Obr. 1: 535 0117 10

Tlumič kmitání v LuK-AS-č. 535 0117 10 (obrázek 1) se již nedodává a je nahrazen objednacím č. 535 0105 10 (obrázek 2).



Obr. 2: 535 0105 10



Obr. 3: Náhrada výrobku

Rozsah dodávky:


1x alternátorová volnoběžka
1x těsnicí víčko

Montážní pokyny:

1. Demontujte plochý drážkový řemen
2. Překontrolujte všechny komponenty řemenového pohonu z hlediska poškození – poškozené komponenty vyměňte
3. Demontujte originální řemenici z alternátoru (viz **obrázek 3**)
4. Namontujte alternátorovou volnoběžku 535 0105 10 pomocí příslušného speciálního nářadí (viz **obrázek 4**)
5. Namontujte těsnicí víčko na alternátorovou volnoběžku – dbejte na správné umístění!
6. Namontujte plochý drážkový řemen



Dbát údajů výrobce vozidla!



Obr. 4: Přehled speciálních přípravků

- a. 400 0235 10 (torx, krátký)
b. 400 0201 10 (torx, standard)
c. 400 0200 10 (více-hran, standard)
d. 400 0234 10 (více-hran, krátký)

Důležité:

Poškození tlumiče kmitání může způsobit vyřazení vozidla z provozu.

Příslušné náhradní díly naleznete v našem online-katalogu na adrese www.Schaeffler-Aftermarket.com nebo v www.RepXpert.com.

Stav 11.2008

INA 0026

Technické změny vyhrazeny
© 2008 Schaeffler Automotive Aftermarket oHG