



Erstatning af svingningsdæmper 535 0017 10 for friløbshjul til generator 535 0105 10

Producenter: Dacia, Renault

LuK-AS nr. gammel:

535 0117 10

LuK-AS nr. nyt:

535 0105 10

OE-nr.:

• **Renault** 77 00 110 616

Generator nr.: 82 00 323 137



Fig. 1: 535 0117 10

Svingningsdæmper i LuK-AS-nr. **535 0117 10** (figur 1) leveres ikke mere og er blevet erstattet med ordrenr. **535 0105 10** (figur 2).



Fig. 2: 535 0105 10




Fig. 3: Produktets erstatning

Leveringsomfang:

1 x generatorfriløb

1x tætningslåg

Monteringsvejledning:

1. Den flade rem med riller skal afmonteres
2. Man skal tjekke alle remsystemets komponenter for ødelæggelse – ødelagte komponenter skal udskiftes
3. Den originale remskive (se figur 3) skal afmonteres fra generatoren
4. Friløbshjul til generator **535 0105 10** monteres ved hjælp af relevant specialværktøj (se figur 4)
5. Tætningsdækslet skal monteres på friløbshjulet til generatoren – pas på den rigtige placering!
6. Den flade rem med riller skal monteres.



Sørg for at overholde vejledningen fra køretøjfabrikanten!




Fig. 4: Oversigt af specialanordninger

- a. 400 0235 10 (torx, kort)
- b. 400 0201 10 (torx, standard)
- c. 400 0200 10 (flerkantet, kort)
- d. 400 0234 10 (flerkantet, kort)

Vigtigt:

En beskadiget svingningsdæmper kan gøre køretøjet ubrugeligt.

De relevante reservedele kan De finde i vores onlinekatalog på www.Schaeffler-Aftermarket.com eller RepXpert på www.RepXpert.com.

Status af 11.2008

INA 0026

Tekniske ændringer forbeholdes

© 2008 Schaeffler Automotive Aftermarket