

Az 535 0117 10 cikkszámú rezgéscsillapító termékhelyettesítése az 535 0105 10 cikkszámú generátor-szabadonfutóban

Járműgyártó:

Dacia, Renault

LuK-AS sz. régi: 535 0117 10

LuK-AS sz. új: 535 0105 10

OE sz.:

• Renault 77 00 110 616

Generátor sz.: 82 00 323 137




1. ábra: 535 0117 10

Az 535 0117 10 LuK-AS számú (1. ábra) rezgéscsillapító már nem szállítható és az 535 0105 10 cikkszámú termék helyettesíti (2. ábra).



2. ábra: 535 0105 10



3. ábra: Termékhelyettesítés

A szállítás tartalmazza:


- 1 x Generátor szabadonfutó
- 1 x Tömítő kupak

Szerelési utasítás:

1. Szerelje ki a bordás ékszíjat
2. Ellenőrizze az összes szíjhajtás részegység esetleges sérüléseit - cserélje ki a sérült elemeket
3. Szerelje le az eredeti ékszíjtárcsát a generátorról (lásd 3. ábra)
4. Szerelje fel az 535 0105 10 cikkszámú generátor szabadonfutót a megfelelő célszerszámmal (lásd 4. ábra)
5. Szerelje fel a tömítőkupakot a generátor szabadonfutóra – Ügyeljen a korrekt elhelyezkedésre!
6. Szerelje fel a bordás ékszíjat



Ügyeljen a jármű gyártójának előírásaira!



4. ábra: Célszerszámok áttekintése

- a. 400 0235 10 (torx, rövid)
- b. 400 0201 10 (torx, normál)
- c. 400 0200 10 (Sokszög, normál)
- d. 400 0234 10 (Sokszög, rövid)

Fontos:

A rezgéscsillapító meghibásodása a gépkocsi megállásához vezethet.

Megfelelő alkatrészeket az online katalógusunkban talál a www.Schaeffler-Aftermarket.com vagy a RepXpert-en a www.RepXpert.com honlapokon.

2008.11. állapot

INA 0026

Műszaki változtatás joga fenntartva

© 2009 Schaeffler Automotive Aftermarket oHG