

Sunete de fluierat din zona de acțiune a curelei trapezoidale

Constructor: Opel, Vauxhall

Modele: Corsa C începând cu 2004
Corsa D începând cu 2007
Tigra B începând cu 2004
Agila începând cu 2004
Meriva începând cu 2004
Combo începând cu 2004
Astra-H începând cu 2005

Coduri de motor: C13DT, Z13DT,
Z13DTJ, Y13DT,
Z13DTH

LuK-AS-Nr. Art.:
pentru alternator DENSO: 535 0151 10
pentru alternator VALEO: 535 0063 10

Diagnoză:

Sunete de fluierat din zona de acțiune a curelei trapezoidale.


Cauza posibilă a avariei:

Roata liberă pentru alternator este defectă.

Remediere:

Conform producătorului autovehiculului, în cazul alternatoarelor DENSO roata liberă de prim montaj trebuie înlocuită cu o roată liberă pentru alternator modificată marca INA (vezi imaginea 1).

În cazul în care este montat un alternator VALEO, INA oferă și în acest caz o roată liberă pentru alternator. Întrucât din punct de vedere optic cele două roți libere se deosebesc foarte puțin, respectați caracteristicile de diferențiere (vezi imaginea 3).



Imagine 1: Înlocuirea articolului


Nota:

Pentru schimbarea roții libere pentru alternator, utilizați unealta specială Schaeffler corespunzătoare.



Imagine 2: Prezentarea generală a unelei speciale

- a. 400 0235 10 (cheie dinamometrică scurtă)
- b. 400 0201 10 (cheie dinamometrică standard)
- c. 400 0200 10 (cap poligonal standard)
- d. 400 0234 10 (cap poligonal scurt)



Imagine 3: Deosebirea roților libere pentru alternator INA 535 0063 10 (VALEO) și 535 0151 10 (DENSO)



Respectați instrucțiunile producătorului autovehiculului!

Piese de schimb potrivite pot fi găsite în catalogul on-line la adresa www.Schaeffler-Aftermarket.com sau la www.RepXpert.com.

Publicat 04.2009
INA 0029

Informațiile prezente pot suferi modificări
© 2008 Schaeffler Automotive Aftermarket oHG