

Karbantartási utasítás a VAG-segédhajtásokhoz generátor-szabadonfutó nélküli 1.9 TDI-motorokkal

Gyártó: Audi, Seat, Škoda, Volkswagen

Modellek:

Audi: A3

Seat: Cordoba, Ibiza III, Inca, Leon, Toledo II

Škoda: Octavia

Volkswagen: Bora, Caddy II, Golf IV, New Beetle, Polo

Motor: 1.9 TDI

OE sz.: 038 903 315 C (SH)*
028 903 119 T (GFL #1)*
028 903 119 AC (GFL #2)*


Cikksz.: 533 0081 30 (SH)*
535 0004 10 (GFL #1)*
535 0005 10 (GFL #2)*

Az ékszíjhajtás erős dinamikus mozgása kedvezőtlen körülmények esetén zajképződéshez vezethet, ami akár az ékszíjfeszítő sérüléséhez is vezethet.



A következmény a segédhajtások meghibásodása, ami a jármű megállásához vezet.

*)SH -> Feszítőegység




1. ábra: 533 0081 30 cikkszámú feszítőegység - az 1.9 TDI-motorokban alkalmazzák

Fontos:

A 533 0081 30 cikkszámú feszítőegységgel (1. ábra) szerelt segédhajtásokban cserélje ki a generátoron a merev ékszíjtárcsát INA generátor-szabadonfutóra (2. ábra). Ha már generátor-szabadonfutó lenne beszerelve, akkor ellenőrizze annak működését.

A generátor-szabadonfutó alkalmazása jelentős tehermentesítésként hat a segédberendezések meghajtásában lévő minden komponens számára.

A mindenkori gépkocsihoz megfelelő generátor-szabadonfutó kiválasztásában katalógusaink nyújtanak segítséget.



2. ábra: Generátor-szabadonfutó cseréje

Megfelelő alkatrészeket az online katalógusunkban talál a www.Schaeffler-Aftermarket.com vagy a RepXpert-en a www.RepXpert.com honlapokon.

2009.07. állapot

INA 0037

Műszaki változtatás joga fenntartva

© 2009 Schaeffler Automotive Aftermarket oHG