

Tachet hidraulic pentru motoare cu injectoare cu pompă VAG. Detaliul face diferența.

Versiunea veche - 420 0102 10

Constructori: Audi, Ford, Seat, Volkswagen


Modele:

Audi: A3
Ford: Galaxy
Seat: Alhambra
VW: Bora, Fox, Golf IV, New Beetle, Passat, Transporter T5/Multivan

Motoare: 1.9 TDI

Nr. OE:

VAG: 038 109 309 A, 038 109 309 B
Ford: 1100677 / XM21-6500-AA



Imagine 1: 420 0102 10 nu poate fi înlocuit 420 0209 10

Versiunea nouă - 420 0209 10

Constructori: Audi, Ford, Seat, Skoda, Volkswagen

Modele (extras):

Audi: A3, A4, A6
Ford: Galaxy
Seat: Alhambra, Altea, Arosa, Ibiza IV, Ibiza V, Leon, Toledo II, Toledo III
Skoda: Fabia, Octavia, Praktik, Roomster, Superb
VW: Bora, Eos, Fox, Golf V, New Beetle, Passat, Phaeton, Polo, Touareg, Transporter T5/Multivan

Motoare: 1.2, 1.4, 1.9, 2.0, 2.5, 5.0 / TDI

Nr. OE :

VAG: 038 109 309 C
Ford: 1426035 / XM21-6500-BA

Context tehnic:

În urma introducerii filtrelor pentru particulele de funingine a devenit necesară utilizarea tacheților hidraulici, ce dispun de calitate a suprafeței semnificativ mai mare.

Un procedeu special de acoperire special conferă tacheților o suprafață ce garantează o frecare redusă și o rezistență sporită la coroziune și la uzură.

Pentru motoarele cu injectoare cu pompă VAG Schaeffler Automotive Aftermarket oferă două versiuni de tacheți pe piața liberă a pieselor de schimb.



Respectați instrucțiunile constructorului autovehiculului!

Nota:

Vă rugăm să respectați neapărat restricțiile specificate în cataloagele noastre aplicabile la utilizările în autovehicule ale acestor două numere de articol. Restricțiile sunt constant verificate și actualizate, conform instrucțiunilor constructorilor.

Ca o regulă generală, vechea versiune nu are voie să fie utilizată la autovehiculele care sunt echipate deja cu noua versiune. În schimb, versiunea nouă poate fi utilizată la autovehiculele echipate cu versiunea veche.

Piesele de schimb potrivite pot fi găsite în catalogul on-line la adresa www.Schaeffler-Aftermarket.com sau la www.RepXpert.com.

Publicat 07.2009

INA 0038

Informațiile prezente pot suferi modificări

© 2009 Schaeffler Automotive Aftermarket oHG