



VAG:n pumppusuutin moottorien Hydrauliset venttiilinnostimet.

Uusi malli 420 0209 10

Ajoneuvo-

valmistajat: Audi, Ford, Seat, Skoda, Volkswagen

Mallit (huom!*):

Audi: A3, A4, A6

Ford: Galaxy

Seat: Alhambra, Altea, Arosa, Ibiza IV, Ibiza V, Leon, Toledo II, Toledo III

Skoda: Fabia, Octavia, Praktik, Roomster, Superb

VW: Bora, Eos, Fox, Golf V, New Beetle, Passat, Phaeton, Polo, Touareg, Transporter T5/Multivan

Moottorit: 1.2, 1.4, 1.9, 2.0, 2.5, 5.0/TDI

OE Nrot:

VAG: 038 109 309 C

Ford: 1426035/XM21-6500-BA

*) Lisättyä ajoneuvot, joihin uusi nostin-malli soveltuu.

Vanha malli 420 0102 10

Ajoneuvo-

valmistajat: Audi, Ford, Seat, Volkswagen

Mallit:

Audi: A3

Ford: Galaxy

Seat: Alhambra


VW: Bora, Fox, Golf IV, New Beetle, Passat, Transporter T5/Multivan

Moottorit: 1.9 TDI

OE Nrot:

VAG: 038 109 309 A, 038 109 309 B

Ford: 1100677/XM21-6500-AA



Kuva 1: 420 0102 10 ei sovellu 420 0209 10 tilalle

Teknistä taustatietoa:

Hiukkassuodattimien käyttöönoton yhteydessä tuli merkittävästi paremman pinnanlaadun omaavien hydraulisten venttiilinnostimen käyttö tarpeelliseksi. Erityispintakäsittelyn ansiosta nostimen pinta on korroosionkestävämpi sekä kuluminen ja kitka vähenevät.

VAG:n pumppusuutin moottoreissa käytetään kahden tyyppisiä venttiilinnostimia, jotka ovat saatavilla Schaeffler Automotive Aftermarket:ilta.



Huomioi autonvalmistajan ohjeet!

Huomio:

Molempien tilausnumeroiden yhteydessä ota ehdottomasti huomioon kyseisissä sovelluksissa käyttöä koskevat rajoitukset, jotka on esitetty luettelossamme. Näitä rajoituksia täydennetään ja päivitetään jatkuvasti ajoneuvojen valmistajien antamien tietojen perusteella.

Nyrkkisääntönä voidaan pitää, että vanhaa mallia ei voida käyttää ajoneuvoissa, joissa on tehdasasennettuna uusi malli. Uusi malli voidaan asentaa sekä vanhan että uuden tilalle.

Lisätietoja tuotteista ja soveltuvuuksista löytyy on-line luettelostamme www.Schaeffler-Aftermarket.com sekä RepXpert www.RepXpert.com.

Issued 07.2009

INA 0038

Technical subject to change

© 2009 Schaeffler Automotive Aftermarket